

Приложение
к паспорту доступности
объекта социальной
инфраструктуры
от « 25 » октября 2023 г.

ПЛАН
адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов
и других маломобильных групп населения МДОУ детского сада общеразвивающего вида №132
на 2023 – 2028 г.г.

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1	2	3	4	5	6
1. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка)					
1.2	На путях движения на территории отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути.	текущий ремонт 2024 г.	Нанесение тактильных средств	2025 г.	1) Предварительный звонок от посетителя принадлежащего к МГН 2) Встреча в назначенное время около входа в учреждение 3) Обслуживание посетителя по интересующему вопросу
2. Результаты обследования входа (входов) в здание					
2.1	На наружной лестнице: - Краевые ступени не выделены цветом; - Предупредительные тактильные полосы отсутствуют	текущий ремонт 2024 г.	Выделить краевые ступени цветом, нанести предупредительные тактильные полосы.	2-е полугодие 2024 г.	1) Предварительный звонок от посетителя принадлежащего к МГН 2) Встреча в назначенное время около входа в учреждение 3) Обслуживание посетителя по интересующему вопросу

2.2	На входной площадке (перед дверью) отсутствуют дренажные ячейки	текущий ремонт 2024 г.	Оборудовать дренажными ячейками	1-е полугодие 2024 г.	
3. Результаты обследования путей движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)					
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) Нет схемы движения по зданию с указанием доступных мест пользования.	текущий ремонт 2024 г.	Оборудовать после входа в здание схемой движения по зданию с указанием доступных мест общего пользования	Май 2024 г.	1) Предварительный звонок от посетителя принадлежащего к МГН 2) Встреча в назначенное время около входа в учреждение 3) Обслуживание посетителя по интересующему вопросу
3.2	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) Отсутствуют зоны безопасности; Отсутствует тактильная предупредительная информация о препятствии	текущий ремонт 2025 г.	Привести в соответствие	1-е полугодие 2025 г.	
4. Результаты обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов					
4.1	Кабинетная форма обслуживания Отсутствуют информирующие обозначения помещений (кабинетная и залная формы обслуживания)	текущий ремонт 2025 г.	Оборудовать информорирующими обозначениями помещения.	2-е полугодие 2025 г.	
5. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений					
5.1	В туалетной комнате нет специально оборудованных туалетных кабин. Не оборудована дверь туалетной комнаты специальными	текущий ремонт 2025 г.	- Оборудовать дверь специальными знаками; - Оборудовать тревожной сигнализацией и специальными крючками	1-е полугодие 2025 г.	

	знаками, кнопкой тревожной сигнализации, нет крючков для одежды и костылей.		ми.		
6. Результаты обследования системы информации на объекте					
6.1	Отсутствие устройств и оборудования: - Визуальные средства - Акустических средств - Тактильных средств	текущий ремонт 2025 Г.	Установить устройства и оборудование	2-е полугодие 2025 г	1) Предварительный звонок от посетителя принадлежащего к МГН 2) Встреча в назначенное время около входа в учреждение 3) Обслуживание посетителя по интересующему вопросу

* Невозможность адаптации объекта может быть признана в случае принадлежности здания к памятникам архитектуры и при особых технических условиях.



Заведующий МДОУ д/с № 132

Ж.В. Явтушенко